




„Münze & Palais Schwerin“ Objektnummer - Nr.:09020051

Visualisierung von Einbauten und Gebäudeteilen, welche durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen (<https://www.berlin.de/alte-muenze/faq/>) mit großer Wahrscheinlichkeit und ohne Rücksprache mit dem Landesdenkmalamt sowie der dem Fachbereich Denkmalschutz es Bezirkes Berlin Mitte zerstört oder beseitigt werden.


Visualisierung am Beispiel des Heizhauses: Eberhard Elfert, März 2019

Heizhaus, Gesamtansicht



Sockelgeschoss



Heizhaus, Öfen



Durch die von der BIM benannten Maßnahmen würden die Öfen der Heizanlage zerstört. (1)

Sockelgeschoss


Heizhaus, Brückenkonstruktion



Durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen würde die Brückenkonstruktion **(2)** zerstört. Sie diente mit ihren Öffnungen dazu, die Kohlen mit Schubkarren an der entsprechenden Stelle vor die Öffnung der Öfen zu schütten.

Sockelgeschoss


Heizhaus, Fensterfront



Durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen würde die Fensterfront im Heizhaus beseitigt **(3)**. Diese Fensterfront ist im Sinne der 1920er Jahre Moderne gestaltet. Sie diente dazu das Licht der darüber liegenden Hoföffnungen in den Bereich der Öfen zu leiten.



Sockelgeschoss

Hofdecke, Lichtschächte, Abwasserrinnen



Durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen würden im gesamten Hofbereich Lichtschächte **(4)** mit entsprechenden gusseisernen Glaseinfassungen zerstört. Zerstört würden im gesamten Hofbereich auch die wahrscheinlich für dieses Bauwerk individuell handwerklich angefertigte Abwasserrinnen. **(5)**



Sockelgeschoss, Kohlenlager Hoföffnungen



Durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen würde das Kohlenlager sowie die Öffnungen für Licht und zum Schütten von Kohlen zerstört. **(6)** Die Öffnungen sind einerseits in einer durchaus gestalterische Anordnung gesetzt, sie folgen andererseits einem Plan zur Beschickung des Heizhauses (nachgezeichnet). Drüber hinaus würden die Öffnungen des Heizhauses für Licht **(7)** und die Beschickung mit Kohlen und Ersatzteilen **(8)** zerstört.

Sockelgeschoss


Heizhaus, Zugangsgebäude



Durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen würde das Zugangsbauwerk **(10)** und das darunterliegende Treppenhaus in der Form einer Wendeltreppe **(11)** zerstört. Das Zugangsbauwerk weist Ähnlichkeit mit der Architektur der 1920er Jahre auf. Vergleich: Kassenhaus einer Tankstelle von Heinrich Kosina 1929 (Pläne der Wiederherstellung, 1950er Jahre)

Sockelgeschoss

Heizhaus, Zusammenschau, Funktionen



Durch die von der BIM angekündigten Maßnahmen würde der Lüfter **(12)** für die Tresore zerstört. Ob es sich um einen regulären Lüfter handelt, oder dieser eigens für die Einlagerung von Kunstschatzen eingebaut worden ist, wäre noch zu klären.

Bild unten: Innenansicht des Tresores mit den Lüftungsöffnungen.